

## 天川村：栃尾(桑谷)地区

### ○概要

場所：天川村栃尾桑谷

崩壊地面積：1.50ha

主要工種：谷止工

工期：平成26年6月 5日から  
平成27年2月20日まで  
**平成27年3月18日完成**

### 概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

### ○位置



### ○復旧状況

| 凡 例                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <span style="background-color: green; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>  | 既設      |
| <span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>    | H26予定箇所 |
| <span style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> | 次年度以降計画 |

