

天川村：坪内地区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：平成26年7月17日から
平成27年3月20日まで
平成27年3月18日完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	H26 予定箇所
	次年度以降計画



山腹工 完成状況



法枠工 完成状況



第2号床固工 完成状況