

内野地区

○概要

場所：十津川内野

崩壊地面積：4.79ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成26年7月 1日から  
平成27年3月20日まで  
平成27年1月28日完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させる治山工事を行いました。今後は、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



1号、2号鋼製砕土留工 完成状況



A谷第1号谷止工 完成状況



B谷第1号谷止工 完成状況