

山天地区

○概要

場所：十津川村山天

崩壊地面積：1.41ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成26年7月 1日から
平成27年3月20日まで
平成27年3月10日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	H26予定箇所
	次年度以降計画



山腹工 完成状況



第6号谷止工 完成状況



第5号谷止工 完成状況



第2号谷止工 完成状況



第1号谷止工 完成状況