

今西地区

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成27年 6月 6日から  
 平成28年 2月 4日まで  
**平成28年 3月16日完成**

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と土留工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置



○復旧状況



	既設
	H27予定箇所
	次年度以降計画