平成23年紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業(近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所)

第1号谷止工 完成状況

濁谷地区

平成28年3月現在

〇概要

場所:十津川村宇宮原

崩壊地面積:16.5 h a

主要工種:谷止工、山腹工

工期:平成27年 7月15日から

平成28年 3月18日まで 平成28年 3月18日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安 定な土砂を谷止工で安定させます。また、 崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定 させ、森林を復旧します。

〇位置





第2号谷止工

完成状況