

折立地区 工事完了

○概要

場所：十津川村折立

崩壊地面積：2.36ha

主要工種：山腹工

工事着手：平成24年3月


工事完了：平成28年3月

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	H27予定箇所
	次年度以降計画



法枠工 完成状況