

天川村：坪内地区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：平成27年 7月28日から
平成28年 3月18日まで
平成28年 3月15日完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況



凡 例	
■	既設
■	H27予定箇所
■	次年度以降計画



法枠工 緑化状況



山腹工 完成状況



第2号床固工 完成状況