

山崎谷地区

〇概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：1.67ha

主要工種：護岸工、山腹工（土留工）

工期：平成27年 3月21日から
 平成28年 3月18日まで
 平成28年 2月 8日完成

概要


山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と土留工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

〇位置



〇復旧状況

凡 例	
	既設
	H27予定箇所
	次年度以降計画



コンクリートブロック護岸工 完成状況



木製土留工 完成状況