

# 山天地区

## ○概要

場所：十津川村山天

崩壊地面積：1.41ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成27年 6月13日から  
 平成28年 3月18日まで  
**平成28年 3月 9日完成**

### 概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

## ○位置



## ○復旧状況

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>	H27予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>	次年度以降計画



4号谷止工 施工状況



山腹工 完成状況



第6号谷止工完成状況



第5号谷止工完成状況



第2号谷止工 完成状況



第1号谷止工 完成状況