

五百瀬地区(1号地)

○概要

- 場所 : 十津川村五百瀬
崩壊地面積 : 0.47ha
主要工種 : 山腹工
工期 : 平成25年 3月1日～
10月4日完成

概要

山腹崩壊斜面の拡大及び土砂流出を防ぐため、山腹工により斜面を固定し、早期の地盤の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



山腹工 完成状況



施工箇所下部状況