

五百瀬地区(2号地)

○復旧状況

○概要

場所 : 十津川村五百瀬

崩壊地面積 : 3.84ha

主要工種 : 谷止工 3基、山腹工

工期 :
第1期工事・平成25年5月29日完成
第2期工事・平成25年8月6日～
26年3月10日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置




山腹工 完成状況



第4号谷止工 完成状況



第3号谷止工 完成状況



凡 例	
■	既設
■	H25予定箇所
■	次年度以降計画

H25山腹工1期工事(完了)

H25山腹工2期工事

第4号谷止工

第3号谷止工

第2号谷止工

第1号谷止工



第2号谷止工 完成状況