

濁谷地区

○概要

- 場所 : 十津川村宇宮原
- 崩壊地面積 : 16.5ha
- 主要工種 : 谷止工 3基、山腹工
- 工期 :
- 第1期谷止工事・平成25年10月10日完成
- 第2期谷止工事・平成26年1月21日～
3月20日完成
- 山腹工:平成25年7月12日
～26年3月10日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	H25予定箇所
	次年度以降計画



第2期谷止工事 完成状況