

野尻災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="188 606 396 642">災害直後の状況</p> <p data-bbox="581 606 858 642">第3号谷止 掘削状況</p>	<p data-bbox="937 312 1085 343">【災害対策】</p> <p data-bbox="937 395 1194 472">平成24年 3月21日 工事着手</p> <p data-bbox="937 524 1370 555">5月14日 第3号谷止工 床掘削</p>
 <p data-bbox="262 1077 745 1112">土砂流出状況(Web型監視カメラ撮影)</p>	<p data-bbox="937 825 1387 856">8月14日 集中豪雨により土砂流出</p>
 <p data-bbox="421 1594 589 1629">第3号谷止工</p>	<p data-bbox="937 1253 1362 1331">平成25年 6月4日 第3号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="421 2149 589 2185">第2号谷止工</p>	<p data-bbox="937 1771 1362 1801">6月4日 第2号谷止工 完成状況</p>