







折立災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>山腹工施工予定箇所</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年                      3月21日 工事着手                      5月7日 仮設橋設置                      5月31日 被害木処理</p>
 <p>仮設橋設置・被害木処理</p>  <p>法枠工 フレーム設置</p>  <p>法枠工</p>	<p>8月27日 法枠工 フレーム設置                      10月24日 法枠工 完成状況</p>
 <p>第1号土留工</p>	<p>11月13日 第1号土留工 完成状況</p>
 <p>第2号土留工</p>	<p>平成25年                      1月23日 第2号土留工 完成状況</p>