

折立地区

○概要

場所 : 十津川村折立

崩壊地面積 : 2.36ha

主要工種 : 山腹工(土留工 2基)

工期 :
第1期工事・平成25年 3月 1日～
8月19日完成
第2期工事・平成25年11月14日～
26年 8月10日

概要


山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、山腹工により斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
■	既設
■	H25予定箇所
■	次年度以降計画



法枠工 完成状況



NO.1、NO.2土留工 完成状況



仮設橋設置