

高津地区

○概要

場所 : 十津川村高津
 崩壊地面積 : 3.33ha
 主要工種 : 谷止工 1基、護岸工
 山腹工(土留工 2基)
 工期 : 平成25年3月 1日～
 8月19日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工と護岸工により渓床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



木製土留工 完成状況