

長殿(テラ谷)災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 崩壊地 空撮	【災害対策】 平成24年 3月9日 工事着手
 崩壊地 近景	
 第2号谷止工	9月13日 第2号谷止工 完成状況
 第1号谷止工	平成25年 1月11日 第1号谷止工 完成状況