

坪内災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
	<p>【災害対策】</p> <p>平成23年9月 災害直後</p> <p>平成24年 8月17日 工事着手</p>
<p style="text-align: center;">災害直後</p> <p style="text-align: center;">工事着手</p> 	<p>平成25年 6月4日 第1号床固工 完成状況</p>
<p style="text-align: center;">第1号床固工</p>  <p style="text-align: center;">第1号護岸工</p>	<p>6月4日 第1号護岸工 完成状況</p>