







内野災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>災害直後の状況</p>  <p>モノレール設置状況</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年 3月19日 工事着手 4月18日 モノレール設置完了</p>
 <p>谷止工施工予定箇所(A谷)</p>  <p>谷止工施工予定箇所(B谷)</p>	
 <p>第1号谷止工(B谷)</p>	<p>11月28日 第1号谷止工(B谷) 完成状況</p>
 <p>第2号谷止工(A谷)</p>	<p>平成25年 2月20日 第2号谷止工(A谷) 完成状況</p>