

山崎谷地区

概要

- 場所 : 十津川村山崎
- 崩壊地面積 : 1.67ha
- 主要工種 : 護岸工、山腹工(土留工)
- 工期 : 平成25年8月 6日～
26年3月10日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と土留工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

位置



復旧状況



凡 例	
—	H25予定箇所
—	次年度以降計画



護岸工 完成状況(下流より)



護岸工 完成状況(上流より)