

# 山天地区

## ○概要

場所 : 十津川村山天  
 崩壊地面積 : 1.41ha  
 主要工種 : 谷止工 2基、山腹工  
 工期 : 平成25年3月3日～  
 8月9日完成

## 概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

## ○位置



## ○復旧状況



山腹工 完成状況

第1号谷止工 完成状況