別紙

平成25年8月8～9日の東北地方豪雨被害状況
（平成25年8月11日：東北森林管理局・秋田県・森林総研との合同調査）

被災箇所全景

山頂から集落方

崩壊地頭部の状

土石流流出状況

調査飛行データ

日　　時　平成25年8月11日（日）　15:15～17:20

調 査 箇 所　秋田県仙北市田沢湖田沢（先達地区）

調 査 実 施 者　東北森林管理局
請　負　業　者　平成25年度ヘリコプター運航単価請負業務
　　中日本航空（株）