


⑧尿前沢荒廃現況図




原前沢流域	
崩壊残存土砂量	256万m ³
溪床堆積土砂量	26万m ³
不安定土砂量	282万m ³

崩塌残土量
112万m³

湛水量	0.5万m ³
-----	--------------------

湛水量
2.6万m³

	崩壊地（残土無or少）
	崩壊地（残土有）
	地すべり
	溪床堆積土砂
	湛水池
	既設治山ダム工



地区名 尿前沢



⑨尿前沢上流部河道閉塞状況



⑪尿前沢上流部 河道閉塞箇所の下流側荒廃状況



⑩尿前沢上流部 溪流荒廃状況



⑫尿前沢 国道橋梁

地区名 尿前沢



鋼製堰堤変形状況



アンカー頭部破断状況

地区名 尿前沢



7月9日湛水状況(下流側から)



7月9日湛水状況(上流側から)