


宮城県内 地震被害・対策実施箇所 位置図  
(7月2日現在)

別紙2



秋田県

岩手県

雄物川

通行止  
(道路法面崩壊)

6月20日設置

6月20日～流木災害防止のため倒木処理

6月19日設置  
(設置準備中)

6月21日～市道馬場駒の湯線の崩土除去

6月23日国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択  
6月27日国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択

7月2日国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択

6月27日国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択

6月19日設置

6月18日供用開始  
(迂回林道)

通行止  
(土砂崩れ河道土砂流入)

6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択

大崎市

栗原市

凡例

- 森林管理署等による設置機器  
カ・・・監視カメラ シ・・・伸縮計  
セ・・・土石流センサー)
- 緊急対策工事実施箇所
- ☀ 主な山腹崩壊等箇所
- ✕ 主な林道被害箇所

東北森林管理局