


宮城北部森林管理署 地震被害・対策実施箇所 位置図  
(6月20日現在)

管内図



凡例

- 森林管理署設置機器  
(カ…監視カメラ、シ…伸縮計、セ…土石流センサー)
- 緊急対策工事実施箇所
- ★ 地震に起因する河道閉塞箇所
- ※点線の記号は工事未完了 ■ ●