


宮城北部森林管理署 地震被害・対策実施箇所 位置図
(6月22日18:00現在)

区
管内図



6月20日設置完了

作業中

荒砥沢ダム上流
(設置準備中)

作業中

6月19日設置完了

6月21日設置完了

花山湖上流

凡例

-  森林管理署設置機器
(カ・・・監視カメラ、シ・・・伸縮計、セ・・・土石流センサー)
-  緊急対策工事実施箇所
-  地震に起因する河道閉塞箇所
- ※点線の記号は工事未完了  