


令和5年7月豪雨災害状況（山地災害）

1. 内川（能代市）

位置図



被害状況写真




写真1. 崩壊地の状況（全景）



写真2. 崩壊地の状況（県道より）



写真3. 県道への土砂堆積状況