


# 令和5年7月豪雨災害状況（林道災害）

## 16. 沼ノ沢林道（五城目町）

### 位置図



# 被害状況写真



写真1.被災状況（上空から全景）



写真2.被災状況（起点側→終点側）



写真3.被災状況（沼ノ沢上流→下流）