


# 令和5年7月豪雨災害状況（林道災害）

## 1.1. ネバ沢林道（三種町）

### 位置図





## 被害状況写真（箇所①）



写真1.被災状況（上空から全景：箇所①）



写真2.被災状況（対岸から：箇所①）



## 被害状況写真（箇所②）



写真3.被災状況（上空から全景：箇所②）




写真4.被災状況（対岸から：箇所②）



## 被害状況写真（箇所③）



写真5.被災状況（上空から全景：箇所③）



写真6.被災状況（対岸から：箇所③）



## 被害状況写真（箇所④）



写真7.被災状況（上空から全景：箇所④）



写真8.被災状況（起点側→終点側：箇所④）



写真9.被災状況（法面崩落状況：箇所④）