

# 令和5年7月豪雨災害状況（山地災害）

## 2. ホツキ沢（能代市）

### 位置図



## 被害状況写真



写真1. 崩壊地の状況（全景）



写真2. 崩壊地の状況（崩壊地下部より）



写真3. 長捨沢林道の被災状況