


# 令和5年7月豪雨災害状況（林道災害）

## 3. 長捨沢林道（能代市）

### 位置図





## 被害状況写真



写真1.被災状況（上空から全景）



写真2.被災状況（起点側→終点側）