


令和5年7月豪雨災害状況（山地災害）

6. 大沢（藤里町）

位置図



被害状況写真



写真1. 崩壊地の状況（全景）



写真2. 崩壊地の状況（崩壊地下部より）



写真3. 町道への土砂流出状況