


令和5年7月豪雨災害状況（山地災害）

9. 黒森沢（三種町）

位置図



被害状況写真




写真 1. 崩壊地の状況（全景）



写真 2. 崩壊地頭部の状況




写真 3. 黒森林道への土砂堆積状況