

2.5.2 平成26年度結果




図 2.44 DMC (2008) / 踏査 (2014) 結果の比較




図 2.45 RC-30 (2009) / 踏査 (2014) 結果の比較




図 2.46 UAV / SfM (2014) / 踏査 (2014) 結果の比較




図 2.47 危険箇所抽出図 (平成26年度版: H23LPデータ使用)




図 2.48 危険箇所抽出図 (平成26年度版: H23LPデータ使用, 見直し箇所記載)