

鬼無里村萩の峯地すべり地の消雪実験について


治山課 捩花川第一治山事業所 和田 安

はじめに

鬼無里村は長野市西北に位置し、撪花川上流約20kmのところにある海退性の盆地であり、地形・地質・気象共に地すべりの発生し易い地帯であるため古くから住民の生活が脅かされてきました。特に48年、49年と連續2年にわたり発生した萩の峯地すべりは面積40ha、延長2km、移動土砂量195万m³、被害総額15億6千万円にのぼる大規模な災害となり、地元住民の避難はもとより、一時は撪花川を堰き止め鉄砲水が下流の長野市へ押出す危険性がありました。この地すべりに対しその機構を探るためにボーリング調査による地下水の動向、そして地すべり地ではわが国初めてと云われるマルチスペクトルバンド空中写真による土の含水比と地下水分布の状態など科学的調査が重ねられました。これら調査に基づき工種の配置をして地すべり抑止に努力しております。これら調査でわかった主なものは○萩の峯周辺は第三紀の砂岩であること○泥岩層の中に安山岩質凝灰角礫岩が不規則に含まれること○地殻の構造運動による褶曲や断層があること○軟弱化された土に火山岩噴出時の熱水による深層部の粘土化がみされること等であります。

これら岩質は空隙が大きく地下水を透しやすく多量の水を保有しやすい性質をもっており、地下水の異状上昇により標高1,000mから1,100m間の帶水層附近にあふれ出し、これが発生の原因となって順次上部へ波及した崩壊流動型の地すべりであると思います。48年、49年と共に4月18日午前11時頃発生したことは、なお解明する必要があるが、直接の原因としては多量の融雪水が浸透して凝灰岩中に貯留された地下水圧が著しく上昇していた処へ、4月1日から4月18日までの降雨量約100%によって飽和状態となり、現在の湧水地点に過剰水圧を加へて崩壊したものと考へられる。また現在地すべり地上部には、残留土塊約40万m³が不安定な状態で堆積しており、今后の動きに十分注意する必要があると思います。

図-1 萩の峠地すべり地図



1. 消雪実験的目的

この地すべりの直接原因となった融雪期における地すべりの発生率を調べたところ、同じ第三紀層の地すべり地帯である北陸地方では、3月から5月にかけて652件中440件、即ちその70%近くがこの時期に起っており、気温の急上昇に伴う融雪水の増加と、先行降雨の相乗作用の影響が如何に大きなものかを示しております。このことから「人工的に融雪を早め、気温及び降雨による融雪との時差をつける。」ことを発想し実験したものであります。

2. 消雪剤の選定について

(1) 消雪効果の大きいこと (2) 人畜、植物に無害であること (3) 経済的に安価であること
 (4) 軽くて雪中運搬しやすく、また散布しやすいこと、等が必要条件でありこのことから、消雪剤としては、フライアッシュ、ケイカル、塩カル、カーボン、土、クラ、灰等が利用されていますが、これらの条件を検討の結果、フライアッシュを採用することにしました。これは火力発電所のばいじん対策として、集じん過程で産出される物質で、珪酸、鉄、苦土など微量の肥効分を含み、灰色の細砂状のもので紙袋入り、1袋25kgとして取扱いやすく、またミスト機による散布も可能であり、消雪効果については既に北陸農業試験場や、東北電力のデーターでも認められております。

3. 敷布時期について

散布後は太陽熱によって消雪を促進するため、大雪の降らないことが条件であります。過去10年の鬼無里村の気象データーを調べたところ3月1日から月中旬にかけてが、降雪の少ない時期にあたるので、この時期を選びました。

4. 敷布区域および散布量について

和宗出沢上部に残留する不安定土砂の流出防止に重点をおき、これを中心に面積5.3haを散布区域とし、散布量は過去のデーターから最も経済的かつ効果的な10a当たり150kgとしました。

5. 実験地に要した経費について

フライアッシュ代8t117千円、運搬及び散布経費（直営雇用労賃）44人で154千円、ミスト機借料4千円計275千円を要しました。


6. 融雪水の排除について

融雪を促進すると共に、融雪水を速やかに地すべり地域外に排除するため、地表湧水をパイプにより排除しました。

7. 消雪効果と水の変化について

フライアッシュ散布地と、近接する無散布地に1cmの目盛をしたポールを立て対比した結果、散布地は11日も融雪を早めることができました。また、地表水の測定は排水パイプの水量を計ったが、3月1日測定開始時には1分間に60Lであったものが、4月25日には1,200Lと急上昇した。また、浅層地下水の変化は散布地内の調査ボーリングのパイプ内水位を測定したもので、4月5日頃がピークとなっており、パイプ直計にも僅かな変動が生じています。更に地下水は、集水井戸（地下15m）の排水量を計った結果、4月7日から15


図-2 実験地と試験地位置図



日がピークとなっております。このことから、融雪期の地表水は地下水に影響をあたえています。

ることが認められ、地下水の動きが地すべりに大きく関係することから、重要な点であると思っています。


図-3 消雪効果と水の変化



8. 雪の重量測定と降雨量の換算

実験地は3月1日現在平均150cmの積雪があり、積雪の換算雨量と降雨量とを加えて地すべりが発生した4月18日当時に、どの位の降雨量があったかを調べるために行ったものです。方法は、しまり雪とざらめ雪に分けて、10cm×10cm×10cmの大きさによる、それぞれ10個以上の標本をつくり重量を測定した。これら標本の平均重量は、 $371\text{g}/1,000\text{cm}^3$ となり、これを降雨量に換算すると37.1%となる。従って積雪150cmは実に55.7%となり、これに降雨量を換算すると37.1%となる。従って積雪150cmは実に55.7%となり、これに4月1日から4月18日までの降雨量100%（48年95.5%，49年102.5%）を加へると65.7%となります。これは鬼無里村の年間降雨量の約3倍に匹敵します。

図-4 地温と雪の消え方



9. 地温と消雪について

地温は、地温計を地表と雪の接点に1か所、地下30cmのところに1か所設置して観測した。また消雪調査は雪を断面にカットし、これに1cm目盛のポールを固定して、雪の沈下や地表からの地温の上昇による融雪の有無を調べるために行ったものです。この観測の結果、地温は、雪の融けるまでの間、地表では0°C、地下30cmの所で2°Cをそれぞれ保つが、融雪した時点で急上昇します。この結果雪は表面から融けるもので、地温では殆んど触けないことがわかりました。

図-5 試験地の概要


標高	950m
斜面方向	東南
面積	$10\text{m} \times 10\text{m} = 1.0\text{a}$
平均勾配	10° 18%
測定期間	AM 10時
測定期間	3月10日～4月25日
無散布	塩カル
32日目	16ℓ 25kg
	29日目
オガクズ	川砂
16ℓ 12kg	16ℓ 40kg
28日目	24日目
現地土	フライッシュ
16ℓ 22kg	16ℓ 15kg
25日目	23日目

注 各試験区画図中にしめた日数は、消雪剤を一齊散布した3月10日を起算日とする消雪時までの日数である。

1.0 各種消雪剤の比較試験

試験地は散布消雪実験地の下部に設定し、積雪は平均130cmです。消雪剤は、ソーナン
シュ、塩カル、現地の土、川砂、オガクズで各16㍑の散布量としました。これはフライア
ッシュ、塩カル、現地の土、川砂、オガクズで各16㍑の散布量としました。これはフライア
ッシュ、塩カルの標準散布量は1アール当たり25kgで、
シュー標準散布量1アール当たり15kg、また塩カルの標準散布量は1アール当たり25kgで、
この容量は16㍑であることから、これらを標準にして散布量を決めたものです。試験地は、
無散布及び消雪剤別に10m×10m(1アール)の方形6区画を設け、各消雪剤を一齊に散
布した3月10日以降消雪までの期間、毎日午前10時を定め、各区画について上下2本のボ
ルで積雪高の平均値を測定しました。

図-6 滑雪部別の滑雪経過と気温



天候は図6の通りであり、日照時間は晴の日で1日5時間位でした。この消雪試験の結果は
①ライアッシュ、②川砂、③土砂、④オガタズ、⑤塩カルの順位となり、無散布地に比べ
ライアッシュ散布地は9日間融雪を早めました。消雪の速さは1日、散布地では6cm、無散布
地では4cmとなり約1.5倍の差があり、その効果は十分認められました。（経過写真を参考に
して下さい。）


ま と め

この消雪実験により、地元住民はじめ関係者が最も心配していた、上部の不安定な残雪帯の3年目の流動は、50年4月18日には発生しませんでした。初期の目的である消雪促進が効果を上げ、4月6日の降雪時にはほとんど消雪が完了していたため、地すべりの最も大きな原因となる地下水の変動に少なからず好影響をあたえたであろうと分析しております。本年も



試驗地全量(散布前)

消雪剤(フライアッシュ) 1袋2.5kg



積 雪 狀 況



地下水の測定



消雪剤散布状況



地表水の処理



融雪状況



融雪状況

また融雪期を迎えるため「消雪工事」として、危険区域8haに12tのフライアッシュの散布を予定しております。機会があればこれらの実行結果を報告したいと思います。

駒ヶ岳地区、北股沢流域の荒廃渓流に 対応する治山の堰堤の施行について

治山課 木曾川第一治山事業所 小林清美
内山志

Iはじめに

この流域は、木曾郡上松町駒ヶ岳国有林で、寝覚の床から500mほど下った木曾川から直角に駒ヶ岳に上っている滑川の支流であります。

流域の面積は4.63ha、上流は中央アルプスで、尖鋭な稜線が縦横に走る急峻な地形であり、谷斜面は直線状で激しい侵蝕がされています。

この流域の地質は、木曾駒型花崗岩で、中央構造線に近いためもまれていて、昭和42年11月には流域の上流に2.1haにおいて自然大崩壊が発生しました。このため石礫の移動が活発であり、下流の保全対象に多大の被害を与えました。

したがって、昭和48年から本格的な治山事業に着手いたしましたが、このような荒廃渓流に耐え得る堰堤構造をどうすべきかについて検討の結果、この流域の下流にあります他官庁施行の床固及び当事業所施行の王滝川日向側の堰堤を参考に、放水路流水部分について、構造の改良また、富配合コンクリートを使用する等の工法を採用して施行したのでここに発表します。

第1図 位置図

