


# 台風19号通過後の濁沢川の現地調査



※①～⑧は写真撮影位置

当初 ワイヤセンサー設置箇所  
(高さ1.0～1.4m)  
※10月5日 16:59 作動済み

濁沢川上流ワイヤセンサー(再設置)  
(高さ1.4～2.0m)  
【林野庁】

監視カメラ  
(濁沢川展望台)  
【設置: 林野庁、配信先: 国交省・長野県・  
王滝村等】  
・作業時は監視員を配置し、噴火、上流の  
降雨を監視

サイレン・赤色灯①  
林野庁除石作業用  
(※)濁沢川上流センサー作動時、  
上流作業員避難

サイレン・赤色灯②、③  
王滝併用林道濁沢川橋付近通行者用  
(※)濁沢川上流センサー作動時、  
区間の進入禁止、  
濁沢川カメラの監視

除石箇所  
【林野庁】  
※降雨確認時点で避難。

濁沢川ワイヤセンサー  
(高さ1.5m)  
【国土交通省】

除石箇所  
【長野県】

監視カメラ  
(濁沢川)  
【設置: 国交省、配信先: 長野県・  
王滝村等】

サイレン・赤色灯④  
県除石作業用  
(※)濁沢川上流センサー作動時、  
下流作業員避難