



## ~御嶽山噴火災害から1年~

## 治山工事現場見学会を開催しました

日 時:平成27年9月24日 10時~12時場 所:長野県大曽郡王浩村 御兵国有林

林野庁 中部森林管理局 木曽森林管理署

平成26年9月27日午前11時52分頃、長野・岐阜県境の御嶽山で噴火が発生し、死者58名・行方不明者5名など、多くの被害をもたらしました。 林野庁 中部森林管理局 木曽森林管理署では、噴火口直下の長野県王滝村の濁川などにおいて、被災直後から長野県や関係省庁と連携し、噴出物の流下による二次災害の防止対策を実施してまいりました。

噴火後1年という節目を迎えるに当たって、噴火に伴う二次災害防止対策の 状況を紹介するため、地域住民の方々(公募)や行政等関係者を対象とした 「治山工事現場見学会」を開催し、約40名の方々にご参加いただきました。 倉本湯川復旧治山工事施工箇所 第1号コンクリート谷止工 L=43.5m H=6.5m V=915.4m3









火口周辺規制 (H27. 9, 24現在)

御嶽山

土石流ワイヤーセンサー設置箇所 H26.10.4~ 運用(情報配信)継続中

Annongenium Maram

監視カメラ・雨量計設置箇所 H26.10.5~H27.7.31 運用(情報配信)終了

治山ダム上流の緊急除石工事箇所 H26.10.1~H26.10.31 約47, 000m3確保









濁川復旧治山工事施工箇所 第64号コンクリート谷止工

L=126.5m H=12.0m V=6,925.8m3