

別紙5

林道等の状況一覧表

番号	区分	路線名	細別	管理者	幅員 (m)	特記事項	出典	備考
1	市道	市道 大谷 1 号線	森林基幹道	高山市長	3.6		林道台帳	併用協定路線 (延長2,050m)
2	国有林林道	夏廐大谷	森林基幹道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から2000m地点 路肩崩落 車両通行可能(4tまで) 起点から4600m地点 路肩決壊 道幅2.6m 車両制限	林道台帳	延長 (国有林内) 10,602m
3	国有林林道	増谷	森林管理道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から600m地点 路面洗掘等 車両通行不可	林道台帳	延長 (国有林内) 1,352m
4	国有林林道	大谷山林道	森林管理道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から650m地点 路面流失 車両通行不可	林道台帳	延長 (国有林内) 2,593m
5	国有林林道	森茂北ノ俣 (ホオノキ)	森林基幹道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から900m地点 路肩崩壊 車両通行可能 (4 t まで)	林道台帳	延長 (国有林内) 9,564m
6	国有林作業道	作業道 (ウレ山国有林)	自動車道	飛騨森林管理署長	3.0	路肩決壊箇所多数有り		
7	市道	市道 切雲線	森林基幹道	飛騨市長	3.6	待避所等が少ない	林道台帳	併用協定路線 (延長 8,466m)
8	国有林林道	切雲ソノボ (切雲)	森林基幹道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から8700m地点 橋台損傷 車両通行可能 (4 t まで)	林道台帳	延長 (国有林内) 2,050m
9	国有林林道	割石	森林管理道	飛騨森林管理署長	3.6	起点から200m地点 路肩崩壊 車両通行可能 (4 t まで) 起点から400m地点 灌木等繁茂 車両通行不可	林道台帳	延長 (国有林内) 1,550m

備考

- 1: 樹木採取区からの搬出又は運搬に使用される主な路線であり、その情報を網羅しているものではない。
- 2: 令和7年8月1日時点で調査した情報であり、それ以降の状況は反映されていない。
- 3: 路線配置については、別紙2「樹木採取区に係る公示」の区域位置図及び別紙4の「公募時現況図面」を参照のこと。
- 4: 各国有林林道については、積雪のため4月末頃まで通行不能。