


濁沢川上流における土石流発生前後の比較写真

比較写真 1



10月2日地上調査 濁沢川 林道洗越しから上下流撮影(展望台から)



10月6日地上調査 濁沢川 林道洗越しから上下流撮影(展望台から)

比較写真 2



10月2日地上調査 濁沢川 林道洗越しから下流撮影



10月6日地上調査 濁沢川 林道洗越しから下流撮影

比較写真 3



10月2日地上調査 濁沢川 林道洗越しから上流撮影



10月6日地上調査 濁沢川 林道洗越しから上流撮影

比較写真 4



10月2日地上調査 濁沢川 除石実行箇所



10月6日地上調査 濁沢川 除石実行箇所