


請負事業体及び立木販売における災害発生報告（休業4日以上）

1 森林管理署名	東濃森林管理署
2 事業の種類	立木販売(加子母本谷国有林 169 い林小班)
3 災害発生日時等	平成 30 年 6 月 9 日(土) 13 時 30 分頃発生 怪我の程度：左中指皮膚欠損創 左示指皮膚欠損創 休業見込み：4 日以上（通院治療中）
4 災害発生場所	岐阜県中津川市加子母本谷国有林 169 い林小班
5 契約相手方	有限会社 ヤマカ木材
6 事業実行事業体	同上
7 被災者年齢等	年齢：25 歳 性別：男 雇用区分：常雇 社会保険等加入状況： <input checked="" type="radio"/> 健 <input checked="" type="radio"/> 労 <input checked="" type="radio"/> 雇 <input checked="" type="radio"/> 厚 <input checked="" type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 退共
8 従事作業	架線集材作業
9 災害概要	<p>当日被災者は、同僚 5 名とミーティングを終えた後、8 時 30 分頃、同僚 A と共に先山へ移動を開始し、被災地周辺でのエンドレスタイラーによる集材作業(玉掛け)に従事していた。13 時 30 分頃、同僚 B(集材機運転手)が先山へキャレージを走行中、ホールラインの異変に気づき、キャレージの走行を中止し、ホールラインのスタンプを確認するよう被災者に指示をした。被災者は、ホールラインのワイヤーが滑車から脱線している事を確認した為、同僚 B にホールラインを緩めるよう依頼し、緩めた事を確認後、脱線しているワイヤーを滑車に戻すため、ワイヤーを左手で引張ったところ、緩めきれず、緊張が解けたワイヤーが走り出し、左手人差し指、中指がワイヤーで擦られ受傷した。</p> <p>6 月 9 日 14 時 00 分頃、同僚と下山し、通勤車両にて中津川市民病院へ向かった。 15 時 15 分頃、中津川市民病院へ到着し、医師の治療を受けた。</p> <p>6 月 11 日 中津川市民病院へ再受診し、その後、東濃森林管理署へ災害発生連絡を行った。</p>
10 その他	6/11 15:00～ 全体安全会議実施(32名) 6/14 労働基準監督署へ届出予定 保護具(ゴム手袋着用)



災害発生箇所位置図
発生場所: 岐阜県中津川市加子母
加子母本谷国有林169㌔林小班

災害発生箇所

災害発生箇所位置図

発生場所：岐阜県中津川市加子母
加子母本谷国有林169い林小班

集材機：同僚Bが運転

向柱

グラップル：同僚Dが運転

プロセッサ：同僚Cが運転

元柱

HAL

キャレジ


材木

中間支持

同僚A
被災者と集材に従事

先柱

被災者
HALの折り返し
滑車を修正中に被災



災害発生時の状況

