


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	伊那谷総合治山事業所
2 事業の種類	請負事業 (治山事業)
3 災害発生日時等	平成30年9月17日(月) 9時00分頃発生 怪我の程度：全身打撲、頭部裂傷 休業見込み：約2週間
4 災害発生場所	長野県飯田市上飯田松川入(簗沢)
5 契約相手方	神稲建設株式会社 代表取締役 福澤 栄夫
6 事業実行事業体	(株)ダイリン(一次下請)
7 被災者年齢等	年齢：69歳 性別：男 2の事業の経験年月日：20年 雇用区分：臨時 社会保険等加入状況：手続き中(労災、雇用、健康、厚生、林退)
8 従事作業	のり切工
9 災害概況	<p>当日、被災者(A)は、8時10分から同僚B、Cの3名で1号崩壊地ののり切工を開始した。同僚B、Cが切株の根切り作業を行い、被災者Aは法面左側において立木と切株にワイヤーを張りチルホールで緊張する作業を実施していた。</p> <p>9時00分頃、根切り作業が完了し、切株を法面から切り離すため、被災者Aが作業場所から待避する際、足を滑らせ傾斜約40度の林地を約50m滑落した。同僚B、Cが被災者Aの滑落を見て、被災者Aのもとへ駆けつけた。</p> <p>9時15分頃、現場代理人へ報告し、現場代理人は衛星電話で119番へ通報も繋がらず、9時35分頃携帯電話で飯田広域消防へ連絡し救急車の要請をした。(その間消防署員より安静に待つよう指示がある。)</p> <p>10時25分、救急車到着、被災者手当実施。</p> <p>11時00分、救急車現場出発、11時30分、県道幸助飯田線 市ノ瀬橋付近で救急ヘリコプターと合流し収容、飯田市立病院へ搬送。</p>
10 その他特記すべき事項	

位置図



現場 (筈沢 (筈沢) 復旧治山工事)

林道

救急車にて搬送

市ノ瀬橋

救急ヘリへ収容


救急ヘリにて救急搬送
(市ノ瀬橋～市立病院)

市立病院

工種配置図

S=1/500


1号崩壊地：A=0.15ha



凡 例	
□④	コンクリート土留工
□⑦④	かご枠土留工
□⑤	丸太積土留工
⑩	3/4-7-10水路工
⑫	軽量植生シート水路工
□⑥⑦	流末処理ふんかご工
①	丸太筋工
XXXX	植生マット伏工
③④	厚層基材吹付工
④	のり切工
●	他所管施設
○	当年度施工
○	既 設

年 度	平成 30 年度	
図 面 名	工種配置図	
施 工 地	長野県 飯田市 上飯田 松川入	
工 事 名	箒沢 (箒沢) 復旧治山工事	
図面番号	縮 尺	1/500
設 計 者	製 図 者	審 査 者
中部森林管理局	伊那谷総合治山事業所	飯田治山事業所

略図 (1)



略図 (2)

