


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所
2 事業の種類	請負事業 治山事業（小西川支線治山運搬路新設工事）
3 災害発生日時等	令和 6 年 6 月 2 7 日（木） 9 時 55 分頃発生 怪我の程度：左上腕部骨折、左手首骨折、左大腿骨骨折、肋骨骨折（聴き取り） 休業見込み：不明
4 災害発生場所	長野県飯田市 上飯田 松川入（砂古谷）
5 契約相手方	木下建設(株)
6 事業実行事業体	木下建設(株)
7 被災者年齢等	年齢： 7 3 歳 性別：男 2の事業の経験年数： 3 4 年 雇用区分：常勤雇用 社会保険等加入状況：(労災) (雇用) (健康) (厚生) (建退協)
8 従事作業	休憩所の屋根の増設作業等
9 災害概況	【6月27日】 当日被災者は、同僚AとBの3名で林道ゲート付近へ工事看板を設置した後、9:00頃、3名で打ち合わせを行い、被災者は休憩所2棟の間（約2.5m）で屋根の増設作業に、同僚Aは休憩所から60m離れた場所で掲示物看板作成等の作業に、同僚Bは林道のり面の除草作業にそれぞれ従事した。 9:55頃、被災者は休憩所の屋根にあがって作業中、バランスを崩し墜落（約2.6m）し、被災した。 10:00頃、除草作業を終え休憩所へ戻った同僚Bは、休憩所の横で倒れている被災者を発見し、被災者の容態確認を行ったところ、左肩と左大腿部に痛みを訴えていた。同僚Bは近くにいた同僚Aに状況を伝達した。 10:20頃、同僚Aは携帯電話の通じる箇所まで移動し、救急車の出動要請を行った。 11:30頃、救急車が現着。病院へ向けて現地を出発。（搬送先：飯田市立病院 同僚Aが付き添い） 12:30頃、同僚Aが発注者及び会社へ電話にて第一報を行う。 12:50頃、飯田市立病院へ到着。 14:23頃、会社より飯田労働基準監督署へ報告。 17:45頃、被災者親族より怪我の状況、治療計画の説明を受ける。 【6月28日】 左上腕部骨折及び左手首骨折部の手術を実施。 【7月3日】 左大腿骨骨折部の手術を実施。（術後に診断結果が示される見込み。）
10 その他特記すべき事項	7月1日、当該工事の作業従事者（下請業者含む）と会社幹部で再発防止対策会議を開催。（6月28日～7月5日迄休工）

現場位置図



年 度	令和 6 年度			
図 面 名	小西川支線治山運搬路 平面図			
施 工 地	長野県 飯田市 上飯田 松川入			
工 事 名	小西川支線治山運搬路新設工事			
図面番号		縮 尺	1/ 1,000	
設 計 者		製図者		審査者
中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 飯田治山事業所				

災害発生時の現場写真

