


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所
2 事業の種類	請負事業（（治山事業）：小白沢復旧治山工事）
3 災害発生日時等	令和4年2月8日（火） 10時20分頃発生 怪我の程度：肋骨骨折 休業見込み：不明（入院加療1週間）
4 災害発生場所	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原
5 契約相手方	株式会社トライネット 代表取締役 権藤 実
6 事業実行事業体	同 上
7 被災者年齢等	年齢：78歳 性別：男 2の事業の経験年数：40年 雇用区分：臨時 社会保険等加入状況：(労災)、雇用、健康、厚生、建退協
8 従事作業	バックホウによる整地作業
9 災害概況	<p>当日被災者は、現場代理人と同僚1名の3名でNo.1コンクリート谷止工上流の河床整理に使用するバックホウ（0.45m3級）の分解搬入場所の組立ヤードの整地作業に従事していた。</p> <p>10時00分頃、ケーブルクレーンでミニバックホウを搬入し整地作業に取りかかった。10時20分頃ミニバックホウのキャタピラが転石（凍結していたと思われる）のうえに乗り旋回した際に、ミニバックホウがバランスを崩し進行方向に向かって右側に大きく傾き、その衝撃で運転席の操作レバー付近に右半身を打ち付け負傷した。被災者が右半身に痛みを訴えていたため、10時40分頃に現場代理人が携帯電話で会社に連絡を行うとともに、医療機関を受診するため現場代理人と同僚が付き添い、県道松川大鹿線沿いの駐車場まで自力歩行で移動した。11時00分頃現場代理人が運転する自動車以最寄りの大鹿村立診療所に向かったものの、医師が不在であったことから、12時00分頃救急車で飯田市立病院に移送し、13時00分から診察を受けた。</p>
10 その他特記すべき事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2月8日（火）労働基準監督署へ報告 ・ 2月9日（水）労働基準監督署へ関係書類提出 ・ 2月9日（水）夕方、社内安全対策会議を実施 ・ 2月9日（水）所長安全指導及びパトロールを実施

災害発生箇所位置図(詳細)


長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原

1:20,000



災害発生箇所平面図

長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原



災害発生箇所見取図

