


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	岐阜森林管理署
2 事業の種類	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 岐阜5 川上)
3 災害発生日時等	令和 2年 9月 28日(月) 10時 30分頃発生 怪我の程度：右足首打撲 休業見込み：1週間
4 災害発生場所	川上国有林 1011い林班外
5 契約相手方	南ひだ森林組合
6 事業実行事業体	南ひだ森林組合
7 被災者年齢等	年齢： 33歳 性別：男 2の事業の経験年月日： 5ヶ月 雇用区分：常雇 社会保険等加入状況：(労災)、(雇用)、(健康)、(厚生)、(中退)共
8 従事作業	集材作業(荷掛)
9 災害概況	<p>当日被災者は、同僚2名と8時に現場に集合し、8時30分より作業道下の集材作業を開始した。</p> <p>被災者は伐倒木を集材するため作業道下で荷掛をし、同僚1名が作業道でハーベスタに乗り、ハーベスタについたウインチで集材作業を行っていた。10時30分ごろ、ウインチに巻いてあるフック付きの繊維ロープを渡すため、同僚が、作業道下5mのところ にいた被災者に繊維ロープを投げたところ、被災者の正面に飛んでしまい、逃げ遅れた被災者の右足首にフックが衝突した。</p> <p>被災者は、痛みはあったが自分で運転できたため、下呂市のこばやし整形外科に向かい、11時30分に到着し診察を受けた。レントゲン撮影により、骨折は無く、打ち身として翌日の通院指示を受けた。</p> <p>29日(火)の診察で10月2日(金)通院指示を受けた後、自宅待機した。</p> <p>30日(水)、10月1日(木)は通常どおり就労した。</p> <p>2日(金)診察で痛みとれないため、10月6日(火)までの安静加療の診断がされた。</p>
10 その他特記すべき事項	



請負箇所位置図	
森林環境保全整備事業 (伐採・造林一貫作業 岐阜5 川上)	
川上国有林 1009へ林小班外4	
縮尺	1 / 5,000

凡 例	
	林道
	事業箇所 (活用型)
	事業箇所 (存置型)

災害場所

作業道

はい作業場

はい作業場

作業道

はい作業場

0 250 [m]

1:5,000

ろ-01

北の俣

に-01

1014

細尾

い-01

1011

細尾

細尾

い-01

い-02

ろ

ろ-01

ろ1009

い

1008