

請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	飛騨森林管理署
2 事 業 の 種 類	請負事業(治山事業)
3 災 害 発 生 日 時 等	平成29年11月7日(火) 7時40分頃発生 怪我の程度:頸椎骨折(調査中) 休業見込み:4ヶ月程度(調査中)
4 災 害 発 生 場 所	岐阜県大野郡白川村 大白川国有林4356い林小班
5 契 約 相 手 方	小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美
6 事 業 実 行 事 業 体	大西運輸株式会社
7 被 災 者 年 齢 等	年齢:74歳 性別:男 社員期間:3年 経験年数:40年 雇用区分:契約社員 社会保険等加入状況: 労災、雇用、健康、厚生、林退、国保
8 従 事 作 業	大白川(間名古谷)復旧治山工事 資材搬入作業
9 災 害 概 況	当日は被災者(資材搬入者)は、8tトラック(最大積載量8.7t)に鋼板セル谷止工に使用する土壌改良固化剤(1t袋入り)を8袋積載し、工事現場に運搬納入する業務に従事していた。 【当日の作業配置】 被災者:トラック運転兼荷台の玉掛け 作業員A:バックホウオペレーター(クレーン機能2.9t吊)※下請(橋本建設) 作業員B:荷下ろし(集積)※下請(橋本建設) 作業員C:監視用務※下請(橋本建設) その他:セルダム本体工事に作業員が5名(現場代理人含む)を配置 7時30分、朝礼、安全ミーティング終了後、被災者はバックホウオペレーターと荷台の玉掛け(被災者)、荷下ろし(集積)、監視員の4名で資材の荷下ろし業務を行っていた。 7時40分頃トラックの荷台から5個目を吊り上げたところ、バックホウオペレーターの目に朝日が差し込み視界が確保できないため、吊上げ作業を止めたところ、吊り荷が揺れ被災者に接触し、高さ1.1mの荷台から転落して受災した。被災者は頭部から転落したと推察されヘルメットに大きな亀裂が生じていたが、被災者は外傷もなく意識もしっかりしていた。 8時01分、救急車の出動要請及び元請会社(本社)へ災害発生の連絡を行った。 8時30分、救急車が現場に到着し被災者を収容するとともに、消防からドクターヘリを要請した。 9時12分、災害現地から10km離れた白川村平瀬中島公園にドクターヘリが到着(9時20分離陸)し、岐阜大学病院へ搬送した。

10 その他特記すべき事項	バックホウオペレータ：クレーン運転業務（１ t 以上 5 t 未満・技能講習修了者）資格なし トラック運転手：玉掛け業務（１ t 以上 5 t 未満・技能講習修了者）資格なし 1 1 月 7 日（火） 8 時 3 0 分 高山警察署平瀬駐在所 現場検証（聞き取り調査ほか） 1 4 時 3 0 分 高山労働基準監督署及び飛騨森林管理署の現地調査 1 1 月 8 日（水）：始業時に会社安全担当者等から職員に対し安全指導を実施した。
---------------	---

位置図 縮尺1/50000


高山消防署
白川出張所

災害発生場所

平瀬中島公園

庄川治山事業所

10km



位置図

縮尺1/20000

大白川国有林 4 3 5 6 い林小班

災害発生場所



災害発生箇所位置図

縮尺1/1000

大白川(間名古谷)復旧治山工事

工

36.9m3

運搬路

作業道

災害発生箇所

B.M=1136.21m
(下流ダム左岸袖鉾 H.D.=+10.10m)

(H2) 間名古谷第20号コンクリート床固工

間名古谷第19号コンクリート床固工

大白川国有林
4358林班

凡

例

	29年度施工ダム工	
		
	既設施工ダム工	
		
		
		
		

災害発生直後の状況



