


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	木曽森林管理署南木曽支署
2 事業の種類	請負事業 (造林事業)
3 災害発生日時等	平成29年 9月25日(月) 11時45分頃発生 怪我の程度：右第一趾開放骨折 休業見込み：4週間から6週間
4 災害発生場所	長野県木曽郡南木曽町 柿其国有林88い林小班
5 契約相手方	南木曽町森林組合 代表理事 藤原 和年
6 事業実行事業体	同上
7 被災者年齢等	年齢：48歳 性別：男 2の事業の経験年数：8年 雇用区分：常用 社会保険等加入状況：労災、雇用、健康、厚生、中退
8 従事作業	下刈
9 災害概況	当日被災者は、同僚5名とミーティングを行った後、午前9時頃より下刈作業に従事した。 11:45頃、斜面(傾斜約30度)で山側を右にして等高線方向に刈り進んでいる最中に、右足を滑らせバランスを崩した際に、刈払機の刃が右足親指付け根の甲部分に当たり被災した。 被災者は同僚に被災した旨伝えとともに、自ら止血処置を行った。 同僚らはすぐに被災者の元に行き怪我の状況を確認するとともに、無線により事務所に災害発生の連絡をした。 同僚らは被災者を交互に背負い林道まで搬送し、12:45頃、林道に駐めてあった車により下山を始めた。 13:15頃、組合から要請を受けた救急隊と落ち合い被災者を引き渡した。 救急隊はドクターヘリを要請し、13:50頃、大桑村のフォレスパ木曽から伊那中央病院へ向かった。 14:00頃、ドクターヘリが伊那中央病院へ到着し、直ちに医師の治療を受け、16:20頃、処置が終了した。
10 その他特記すべき事項	保護具：保安帽、防護ズボン、防振手袋、フェイスガード、甲ガード安全地下足袋(スパイク付き)を着用。 刈払機：肩掛式腰バンド付き刈払機(ループハンドル)を使用。 振動機械特別教育受講状況：チェーンソー特別教育(H21.6.8)、刈払機安全衛生教育(H21.6.22)

災害発生状況見取図



被災部位



災害発生箇所位置図等

1/20,000



災害発生場所

車両搬送地点

救急車合流地点

フォレスパ木曾からドクターヘリにて伊那中央病院へ搬送

