

請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)


25—号外

1 署 等 名	東濃森林管理署
2 事 業 の 種 類	請負事業(造林事業)
3 災 害 発 生 日 時 等	平成25年12月18日(水) 9時05分頃発生 怪我の程度：両側 ^{しょう} 踵骨骨折 休業見込み：2ヶ月程度
4 災 害 発 生 場 所	岐阜県中津川市川上 川上国有林2028ぬ林小班
5 契 約 相 手 方	恵南森林組合 代表理事組合長 山内 章裕 (恵那市上矢作町1824-2)
6 事 業 実 行 事 業 体	下請：栄農運輸株式会社 代表取締役 荒田 啓二 (恵那市上矢作町本郷4007-1)
7 被 災 者 年 齢 等	年齢：56歳 性別：男 雇用区分：代表(社長) 社会保険等加入状況：(健)、(厚)、(労) 雇
8 従 事 作 業	トラック運材積込作業：(森林環境保全整備事業 育成受光伐)
9 災 害 概 況	<p>当日は、天候が悪いため集造材作業(へり集材)を中止し、2名で運材(積込)作業を行うこととした。</p> <p>被災者(トラック運転手)は、恵南森林組合の職員(グラップル運転手)とともに、8時45分頃に集材土場に到着し木材の積込作業を行っていた。</p> <p>9時05分頃、被災者はグラップルでの積込状況をトラックの鳥居に架装された作業床で確認していたが、若干の木直が必要と考え、鳥居のステップから荷台に降りるため作業床(地上高約3m)を助手席側に移動していたところ、バランスを崩したので慌てて飛び降り両足で着地した際に被災した。</p> <p>ただちに、同僚が恵南森林組合へ携帯電話で災害の発生を連絡するとともに、恵南森林組合の車両で国民健康保険坂下病院へ搬送した。(下山途中、現場巡視に来た監督職員に災害の発生を報告した。)</p> <p>9時40分頃、国民健康保険坂下病院に到着し医師の診察を受けた。(レントゲン、CT検査実施)</p> <p>9時45分頃、恵南森林組合から森林管理署総括森林整備官に災害の発生について報告した。</p>
10 その他特記すべき事項	

災害発生箇所位置図



災害発生箇所位置図



災害発生場所

1:5,000

0 250[m]

災害発生状況写真



災害発生状況



災害発生箇所の全景