

請負事業体等の災害発生報告(休業4日以上)

27-4


| | |
|---------------|--|
| 1 署 等 名 | 木曾森林管理署南木曾支署 |
| 2 事業の種類 | 請負事業(生産) |
| 3 災害発生日時等 | 平成27年8月1日(土) 11時05分頃発生 怪我の程度:左手、人差し指・中指・親指の切創 休業見込み:入院安静2週間(人差し指、縫合接続手術) |
| 4 災害発生場所 | 長野県木曾郡大桑村 柿其国有林100ほ小班 |
| 5 契約相手方 | 有限会社 ヤマカ木材 代表取締役 勝野 智明 |
| 6 事業実行事業体 | 株式会社岩船陸送 代表取締役 堀米 伸一 (5との関係:トラック運材の下請) |
| 7 被災者年齢等 | 年齢:40歳 性別:男性 2の事業(運搬事業)の経験年数:10年 雇用区分:臨時雇用(3ヶ月の見習期間) 社会保険等加入状況:労 |
| 8 従事作業 | 林道整備(除草) |
| 9 災害概況 | <p>当日被災者は、同僚1名と8時00分頃からタルガ沢林道でトラック運材に支障となる除草等の作業を行っていた。</p> <p>11時05分頃、刈払機の安全カバーと歯の間にマンサクの枝(直径2cm長さ60cm)が引っ掛かり刈払機の歯が停止したため、左手でマンサクの枝を取り除いたところ(肩・腰バンドは未装着)、スロットルレバーを戻していなかったために再び回転を始めた刃に巻き込まれ、左手人差し指、中指、親指を受災した。</p> <p>被災者は、同僚に被災を告げ同僚は社長(岩船陸送)に連絡すると共に、元請会社事務所まで被災者と移動した。</p> <p>11時21分、社長(岩船陸送)が救急車を要請し、救急隊がドクターヘリを要請。</p> <p>11時27分、社長(岩船陸送)が元請会社に災害発生の連絡。</p> <p>11時50分、元請会社事務所で救急車へ被災者を収容。</p> <p>11時55分、南木曾支署(総括森林整備官)へ災害発生の連絡。</p> <p>12時50分、ドクターヘリにより佐久医療センターへ到着。</p> <p>14時10分、局資源活用課担当へ災害発生の報告。</p> |
| 10 その他特記すべき事項 | 8月3日(月)ヤマカ木材による、全社員(請負含む)による安全会議開催。 |

災害発生箇所位置図



製品生産請負事業 現場
(伐採・造林一貫作業 南木曾5タルガ沢)

災害発生現場

ヤマカ木材事務所



災害発生状況見取り図



災害発生状況写真(再現)



作業状況



作業状況



絡まり状況



絡まったマンサク