

東大雪地域の登山口に通じる主な林道の状況について

東大雪支署管内の登山口に通じる林道の状況は、下記の通りとなりましたのでお知らせします。  
平成28年度の台風等により、多くの林道が被災しております。  
なお、通行止め箇所の新設時期については未定です。

記

1 ウペペサンケ山に通じる林道

林道名（括弧内は登山コースの通称）

- ・糠平川林道、糠平川迂回林道（糠平コース）：林道決壊のため通行止め
- ・支然別支線林道（菅野温泉西コース）：林道決壊のため通行止め
- ・然別林道、ユーヤンベツ林道（菅野温泉東コース）：林道決壊のため通行止め

2 ユニ石狩岳・音更山・石狩岳に通じる林道

林道名（下記の4路線を通行しなければアクセスできません。）

※シュナイダー登山口についても、この路線になります。

- ・シンノスケ迂回林道（三国峠側）：通行可
- ・シンノスケ迂回1の沢林道：通行可
- ・音更川林道：通行可
- ・音更川本流林道：通行可

3 ニペソツ山に通じる林道

林道名

- ・16の沢林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

※16の沢林道（6.6 km）分岐までの音更川本流林道（1.5 km）についても、大規模災害により当面復旧の見通しなし。登山口入り口まで7.1 km

※ニペソツ山登山口（幌加温泉コース）に通じる98林班作業道については、ゲートを解放しておらず、ゲート位置での駐車となります（駐車用 土場あり）ゲート位置作業道より 300m 作業道延長 2,100m

4 西クマネシリ岳に通じる林道

林道名

- ・シンノスケ3の沢林道：路面洗掘のため通行止め

5 ヌプントムラウシ温泉等に通じる林道

林道名

- ・ヌプントムラウシ林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

6 十勝岳東大雪ルートに通じる林道

林道名（下記2路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・シートカチ支線林道：通行可
- ・トノカリ林道：通行可

7 トムラウシ山に通じる林道

林道名

- ・ユートムラウシ林道：通行可
- ・ユートムラウシ第二支線林道：通行可

担当：十勝西部森林管理署東大雪支署

総務グループ総括事務管理官・業務グループ総括森林整備官

TEL 01564-2-2141

050-3160-5800(IP)